

SILOS DE STOCKAGE – EWOS CHILE – CHILI

En juin 2009, la société **Ewos Chile Ltda.** décide de réparer 4 de leur silos galvanisés ('Planta Coronel') qui étaient affectés par des gaz de combustion.

Le client décide d'appliquer 2 couches de 60 µm de **ZINGA** sur les endroits les plus critiques (contact avec des gaz) et 1 couche de 60 µm sur les parties non affectées, afin de recharger la galvanisation originale et maintenir la protection cathodique.

L'application a commencé en septembre 2009.



*Avant application du **ZINGA***



*Pendant application du **ZINGA***



Inspection



*Après application du **ZINGA***

Système:

Préparation de surface:

Haute pression rinçage & grenailage:

SA 2,5 & Rz 75 µm

Endroits rouillés :

ZINGA

2 x 60 µm EFS

Autres:

ZINGA

1 x 60 µm EFS