

WATERTANK IN BRANDWERINGSSYSTEEM - MYANMAR

In 2014 werd een watertank in een brandbestrijdingssysteem bij de “**Myanmar-Japan Tobacco Factory**” in Yangon, Myanmar met **ZINGA** behandeld.

Voor de binnenkant was warme galvanisatie voorgeschreven.

Echter na evaluatie werd er voor **ZINGA** gekozen met een laagdikte van 2 x 60 µm DFD.
De tank bevat meer dan 330 m³ water (33.000 L).

De buitenkant werd behandeld met een Epoxy primer en een Alu Topcoat.

*Rechts: binnenkant van de behandelde tank
Onderaan: met ZINGA behandelde panelen*



*Buitenkant van de behandelde tank
met Alu topcoat*



System:
ZINGA 2 x 60 µm DFD