



TECHNICAL DATA SHEET

Ref.: Technische Fiches\TDS Zingaceram HS.PT

ZM-RE-PRO-04-B (02/09/14)
Product code: SDEG-ZCR-EPMIO
p. 1/3

www.zinga.eu

8/06/2022 - v3

ZINGACERAM HS

Zingaceram HS é um revestimento de 2 componentes, altos sólidos, que pode ser usado para uma ampla gama de aplicações como primer ou selador. Também pode ser aplicado como acabamento em estruturas não expostas à luz UV direta. Zingaceram HS é muito resistente à abrasão e tem excelentes propriedades de proteção contra corrosão. Devido ao seu alto teor de sólidos (HS), ele apresenta excelente compatibilidade com o ZINGA.

DADOS FÍSICOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO ÚMIDO

Componentes	Resinas epóxi pigmentadas com óxido de ferro micáceo e cargas cerâmicas, reticuladas com um endurecedor de fenalcamina.
Densidade	- Componente A: 1,76 kg/dm ³ - Componente B: 1,00 kg/dm ³ - A + B: 1,64 kg/dm ³
Conteúdo sólido	- 88% por peso (±2%) - 78% por volume (±2%)
Tipo de Diluente	HS Thinner
Ponto de fulgor	32°C
Prazo uso da mistura (Potlife)	2,5 - 3 horas
VOC	196 g/L (= 120 g/kg)

FILME SECO

Cor	Cinza
Características especiais	- Alto conteúdo sólido - Alta resistência química - Resistência térmica da película seca: 95-100 °C com pico até 120 °C - resistência ao pH: pH 2,5 a 13,0

EMBALAGENS

5 L	4 L parte A e 1 L parte B
20 L	16 L parte A e 4 L parte B

CONSERVAÇÃO

Prazo de validade (Shelf life)	- Componente A: 24 meses - Componente B: 24 meses *Prazo de validade: quando mantido nas condições recomendadas de armazenamento e na embalagem original fechado e sem danos.
Armazenamento	Armazenar em local seco e bem ventilado com temperaturas entre 0°C e 30°C. Mantenha afastado da luz solar direta. Inspeção sempre o produto antes de usá-lo para garantir que ele esteja macio e homogêneo quando devidamente misturado.

CONDIÇÕES

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Quando o tempo de espera entre as demãos sucessivas é anormalmente prolongado ou em áreas extremamente poluídas, a superfície Zingacizada pode ficar contaminada. Todas as contaminações que dificultam a adesão da tinta devem ser removidas pelos meios apropriados. Depósitos de sal ou outras contaminações solúveis em água devem ser removidos com água e escova, água sob alta pressão ou vapor. Possível oxidação branca em ZINGA deve ser removida com água e escova de cobre macia.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	- Mínimo 5°C
Humidade Relativa	- Máximo 85% - Não aplique sobre superfície úmida ou molhada
Temperatura da superfície	- Mínimo 3°C acima do ponto de orvalho. - sem presença visual de água ou gelo - Máximo 60°C

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

GERAL

Métodos de aplicação	Zingaceram HS pode ser aplicado sobre ZINGA por trincha ou rolo ou pistola convencional ou airless.
Stripe coat (Recorte)	É sempre recomendável tratar os cantos, arestas afiadas, parafusos e porcas antes de aplicar um revestimento uniforme.
Limpeza	A limpeza do equipamento deve ser feita com um Thinner HS ou um diluente epóxi.

APLICAÇÃO POR PINCEL OU ROLO

Diluição	Para uma utilização ótima, dilua o Zingaceram até 5% (v%) com o HS Thinner.
Tipo de pincel ou rolo	Pincel redondo industrial - Rolos de pelo curto (mohair-pêlo de cabra)

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO COM PISTOLA CONVENCIONAL

Diluição	10-15% (v%) com diluente HS dependendo do tamanho do bico. Mais diluição para o mesmo tamanho do bico proporcionará um acabamento de superfície mais suave; o que aumentará a resistência à abrasão da camada Zingaceram HS.
Pressão no bocal	2 a 3 bar para um aspecto texturizado; maior pressão para um aspecto mais suave.
Abertura do bocal	2 - 2,5 mm para um aspecto texturizado; menor para um aspecto mais suave.

APLICAÇÃO POR PISTOLA "AIRLESS"

Diluição	0-5% (v%) com o HS Thinner dependendo do tamanho do bico. Mais diluição para o mesmo tamanho do bico proporcionará um acabamento de superfície mais suave.
Pressão no bocal	150-250 bar



TECHNICAL DATA SHEET

Ref.: Technische Fiches\TDS Zingaceram HS.PT

ZM-RE-PRO-04-B (02/09/14)

Product code: SDEG-ZCR-EPMIO

p. 3/3

www.zinga.eu

8/06/2022 - v3

Relação da Bomba	min. 45/1
Abertura do bocal	0.021 - 0.025 Pol / 0,48 - 0,63 mm

APLICAÇÃO SOBRE ZINGA

Camada em névoa (Mist/Full coat)	- Aplicação pelo menos 4 horas após o ZINGA/ZINGALU seco ao toque. - 25-30 µm DFT em camada contínua - Diluído conforme TDS (ficha técnica)"
Camada Cheia	- 2 horas após seco ao toque da camada em névoa - Diluído conforme TDS (ficha técnica)"

OUTRAS INFORMAÇÕES

COBERTURA E CONSUMO

Cobertura teórica	- Para 60 µm DFT: 13 m ² /L - Para 120 µm DFT: 6,5 m ² /L
Consumo teórico	- Para 60 µm DFT: 0,077 L/m ² - Para 120 µm DFT: 0,15 L/m ²
Cobertura e consumo práticos	Depende do perfil de rugosidade do substrato e do método de aplicação.

PROCESSO DE SECAGEM E DE SOBREVESTIMENTO

Tempo de secagem	Para 60 µm DFT a 20°C em um ambiente bem ventilado:	
	Seco ao pó	1 hora
	Seco ao toque	2 horas
	Seco para o manuseio	4 horas
Sobrevestimento com uma camada de acabamento	- O tempo mínimo do revestimento para 60 µm DFT/120 µm DFT: 8 horas/12 horas após seco ao toque. - O tempo máximo do revestimento depende das condições ambientais. Máximo de 5 dias.	

SISTEMAS RECOMENDADOS

ISO 12944	Testado e aprovado de acordo com a ISO 12944-6 C5 High: ZINGA 1 x 60 µm DFT + Zingaceram HS 1 x 120 µm DFT
	ZINGA 1 x 60 µm DFT + Zingaceram HS 1 x 40 µm DFT + Zingaceram PU 1 x 60 µm DFT
	Testado e aprovado de acordo com a ISO 12944-6 C5 Very High: ZINGA 1 x 60-80 µm DFT + Zingaceram HS 1 x 80 µm DFT + Zingaceram PU 1 x 60 µm DFT

Para recomendações mais específicas e detalhadas sobre a aplicação do Zingaceram HS, entre em contato com o Distribuidor Zingametall de seu país. Para informações detalhadas sobre os riscos de saúde e segurança e as precauções de uso, consulte a Ficha de dados de segurança (FISPQ) do Zingaceram HS.

A informação nesta folha é meramente indicativa e é dada ao melhor do nosso conhecimento com base na experiência prática e testes. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto não podem ser controlados por nós e, portanto, estão fora dos limites de nossa responsabilidade. Por essas e outras razões, não nos responsabilizamos em caso de perda, danos ou custos causados por ou que estejam vinculados de alguma forma ao manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto. Qualquer reclamação relativa a deficiências deve ser feita no prazo de 15 dias após a recepção das mercadorias, mencionando o número do lote relevante. Nós mantemos o direito de alterar a fórmula se as propriedades da matéria-prima forem alteradas. Esta folha de dados substitui todas as anteriores.