

OPSLAGTANKS – NEW PLYMOUTH – NIEUW-ZEELAND

In 2007 werden twee tanks van de **elektriciteitscentrale van New Plymouth** in Nieuw-Zeeland met **ZINGA** behandeld.

Deze tanks moeten weerstaan aan de bijna constante aanwezigheid van mist langs de kust van New Plymouth, hetgeen de oorzaak is van een hoog corrosietempo en het verschijnen van rode roest op het oude verfsysteem.

Vòòr applicatie met **ZINGA**: zichtbare roestplekken



Ongeveer één maand na toepassing met **ZINGA**



Systeem:

Decontaminatie door hoge druk water-reiniging

Stralen tot SA 2,5.

ZINGA 2 x 90 µm DFD