

RÉSERVOIRS – NEW PLYMOUTH – NOUVELLE ZÉLANDE

En 2007, deux réservoirs de la **centrale électrique de New Plymouth** en Nouvelle-Zélande ont été protégés avec le **ZINGA**.

Ces réservoirs sont situés près de la côte de New Plymouth, très souvent dans la brume et responsable pour le taux de corrosion élevé et l'apparence de rouille rouge sur l'ancien système de peinture.

Avant application du **ZINGA**: taches de rouille visible



Ci-dessous : environ 1 mois après l'application du **ZINGA**



Systeme:
Décontamination par rinçage à l'eau
Haute Pression (UHP)
sablage SA 2,5
Zinga 2 x 90 µm EFS