

## PONT SEIMS – NORVÈGE

Ce pont a été protégé au **ZINGA** en 1991. Depuis lors aucun entretien n'a été effectué sur ce pont. Une inspection majeure a été faite pendant l'été de 2016 et a démontré que l'ancienne **couche de ZINGA de 25 ans** protège l'acier encore toujours et continuera à le faire pendant de nombreuses années à venir. A certains endroits la protection était devenue assez mince, et il a donc été suggéré de rajouter une autre couche de **ZINGA** sur ces endroits.



Ces photos ont été prises en 2016, **soit 25 ans après l'application, et sans qu'il n'y ait eu d'entretien.**

Système:

ZINGA

2 x 60 µm EFS