


## PONT HELL – TRONDHEIM – NORVÈGE

Le **ZINGA** a été appliqué sur les structures en acier du **pont Hell** en Norvège en 2000.  
Lors d'une inspection en 2007 il s'avérait que des retouches n'étaient pas nécessaires.



Système:

Grenailage au degré de soint SA 2,5  
et Rz 50-70 µm

ZINGA

2 x 60 µm EFS

## PONT HELL – TRONDHEIM – NORVÈGE

Le 13 Novembre 2018, **soit 18 ans l'application d'origine**, une inspection visuelle a été effectuée par une équipe de **ZINGA Belgique et de ZINGA Norvège**.

Aucunes traces de corrosion ni de défauts d'adhésion n'ont été observés.



Vues côté mer